

Info SST

Sécurité des surfaceuses


Les accidents liés aux machines ont souvent pour cause l'accès à leurs différentes zones dangereuses. Des amputations, des lacerations, des décès surviennent alors qu'il serait possible de les éviter.

Les surfaceuses comportent de telles zones dangereuses qui peuvent entraîner des blessures importantes aux travailleurs qui les opèrent ou qui les entretiennent. Trois accidents importants sont survenus au cours des deux dernières années à la suite de l'utilisation de surfaceuses. Un travailleur a subi des amputations et deux autres, des coupures sévères. Un contact avec des pièces en mouvement est responsable de chacun des accidents.



La CSST, souscrivant à son plan d'action ainsi qu'à sa priorité sécurité des machines, prévoit mettre l'emphase sur ce type de machinerie dans les prochains mois. L'employeur a la responsabilité de s'assurer que les équipements utilisés par les travailleurs sont sécuritaires. En tant que gestionnaire, vous devez donc vous assurer que les surfaceuses qui sont utilisées dans vos arénas respectent la réglementation et les normes concernant la sécurité des machines, particulièrement en ce qui a trait à un possible contact avec des pièces en mouvement. Les informations qui suivent pourront vous être utiles quant au contrôle des risques associés aux surfaceuses.

Sources de dangers¹

Voici certaines zones de dangers que vous pourriez retrouver sur vos surfaceuses :



¹ Source : Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur «affaires municipales» (APSAM)
<http://www.apsam.com/site.asp?page=themes&nid=746>



Mesures à prendre

Nous recommandons fortement qu'une identification des zones de danger de votre surfaceuse soit effectuée afin de vous assurer que toutes les pièces en mouvement avec lesquelles un travailleur pourrait entrer en contact sont protégées. Les protections doivent respecter la section XXI Machines du Règlement sur la santé et la sécurité du travail de même que la norme CSA Z432.

Vos distributeurs de surfaceuses sont en mesure de vous aider :

- [Robert Boileau Inc](#)
- [MG services](#)

Formation/Information

Tous les travailleurs qui opèrent ou entretiennent une surfaceuse doivent être informés des dangers liés à son utilisation et à son entretien ainsi que sur les méthodes sécuritaires pour accomplir leur travail.

Pour en savoir plus

- [Sécurité des surfaceuses](#) (feuillet d'information CSST)
- [Site Internet de l'APSAM](#)
- Site de la [CSST](#)

En terminant, rappelons que le Plan d'action sécurité des machines de la CSST prévoit une politique de tolérance zéro lorsque des pièces en mouvement sont accessibles. À cet égard, l'apposition d'un scellé et des poursuites pénales peuvent résulter de la visite d'un inspecteur qui constaterait sur une surfaceuse une situation pouvant occasionner des lésions graves à un travailleur.

Pour tout renseignement ou service-conseil additionnel

Communiquez avec votre intervenant SST local ou avec l'un des [conseillers principaux SST](#) à la *Direction santé et mieux-être*.