

Rapport des travaux d'aqueduc 2017
Drainage par bornes d'incendies

Commentaires				
Date	Ces travaux sont effectués de jour seulement.			
mai 29 2017	Ils peuvent occasionner une basse pression et/ou de l'eau colorée de rouille.			
	Laissez couler l'eau froide du bain pour clarifier en cas de coloration.			
Employés	No. de séquence	Nom de rue	numéro de camion	Secteur
		Rinçage section 4		
		Rinçage section 4	177-47069	
		Becket		
		Sainte-Crox		
		Saint-Anne		
		Côté		
		Païement		
		Dupuis		
		Rinçage section 1a		
		Rinçage section 1a		
		Avenue Ceres	177-47068	
		Edward Higgins		
		Delaney		
		Boisjoli		
		Inspection Bornes de Fontaines		
		Hortie		
		Laurin		
		Sainte-Suzanne		
		Olympia		
		Ceres		
		Delaney		
		Boisjoli		
		Edward-Higgins		
		Meighan		
		Oakwood		
		Arlin		

