



Parc Saint-Paul-de-la-Croix

Soirée publique d'information



Déroulement de la présentation

Présentation — Projet d'aménagement du parc

- Mise en contexte
- Localisation
- Contexte démographique
- Historique des travaux
- Constats
- Plan d'action proposé

Période de questions et de commentaires

Mise en contexte



Démarches préalables

- Plusieurs visites du parc
- Communication avec les personnes de l'interne responsables de l'entretien et des loisirs

Rencontre avec différents organismes utilisateurs du parc afin d'obtenir leur besoin

- **ABAC** (représenté par M. Delisle)
- **École primaire Louis-Colin** (représenté par Mme Blouin et Mme Dufresne du service de garde)
- **Intervenant en loisirs en lien avec les différentes associations de l'âge d'or**

Localisation



- 1 2 3 4 Terrains de baseball
- 5 Patagoire
- 6 Chalet

- 7 Fontaine
- 8 9 Aires de jeux
- 10 Terrain de pétanque

- 11 Patinoire (hiver)
- 12 *Bocce*



Contexte - Démographique

Contexte - Démographique




Utilisateurs du parc

- École Louis-Colin et son service de garde
- Collège Regina Assumpta
- Camp de jour Sophie-Barat
- Garderies : *Les petits nounours, Viens grandir, Le monde des petits miracles, École du jardin bleu*
- Citoyens et résidents riverains
- Association de baseball Ahuntsic-Cartierville (ABAC)
- Le club de l'âge d'or Christophe-Colomb
- Les clubs de pétanque Vive la joie et Saint-Paul-de-la-Croix
- Association des retraités d'Ahuntsic


Contexte - Démographique




2006



2011



**Familles avec enfants
âgés de 0 à 9 ans**
(augmentation entre
2006 et 2011)



Contexte - Démographique




Légende

-  piscines intérieures
-  piscine extérieure
-  jeux d'eau
-  patageoires

Contexte - Démographique



Fréquentation pataugeoire (en personne)



* Pas de données disponibles pour 2013



Historique des travaux

Historique des travaux



- Aire de jeux 2-5 ans — réalisés en 2007



Historique des travaux



- Réfection des clôtures des terrains n°1 et n°3 — réalisés en 2008
- Réfection des avant-champs et surfaces de gazon — réalisés en 2008



Historique des travaux




- Réfection des arrêts-balles des terrains n°2 et n°4 — réalisés en 2014



Historique des travaux



- Plantation de 32 arbres en 2014



Historique des travaux



Chalet

- **Construit en 1958** – aucune rénovation majeure à l'exception du système de chauffage à l'huile remplacé par un système au gaz naturel.



Salle communautaire



Sous-sol



Toilettes



Constats

Constats



Baseball

- 4 terrains fonctionnels, très fréquentés et non éclairés
- Estrades fonctionnelles, mais désuètes
- Certaines sections de clôture sont en mauvaise état
- Champ intérieur vallonneux



Constats



Éclairage de parc

- Éclairage fonctionnel sur les différents plateaux (pétanque, *bocce*, chalet)
- Éclairage de rue en périphérie du parc



Constats



Mobilier fonctionnel



Estrades du terrain de balle n°1



Fontaine à boire
(entre chalet et terrains de balle)

Constats



Mobilier à remplacer — exemples



Bancs de parc sentier d'accès pataugeoire et chalet



Estrades du terrain n° 4



Table dans l'aire de jeux 2-5 ans




Tables et bancs dans l'aire de *bocce*

Constats



État des sentiers

-  Sentier relativement en bon état
-  Sentier à évaluer
-  Sentier en mauvais état



Constats



Sentiers — exemples



Sentier à restaurer



Sentier à évaluer



Sentier à conserver

Constats




Aire de jeux — 5-12 ans



Constats



Fontaine et trottoirs




Constats




Chalet de parc – intérieur

- Espace commun utilisé par le club de l'âge d'or, les employés de la pataugeoire et pour le rangement
- Graffiti
- Vestiaires désuets
- Toilettes en très mauvais état
- Manque d'espace pour l'entretien des parcs



Toilettes



Salle communautaire

Constats



Chalet de parc – intérieur

- Manque une salle polyvalente pour l'association de baseball
- Aucune salle de déshabillage
- Aucune douche
- L'accès aux salles de bains uniquement par l'intérieur du vestiaire
- Mauvais état du sous-sol



Salle mécanique




Vestiaires

Constats



Pataugeoire

- **Aucun mobilier urbain**
- **Aucun système de filtration** (empli-vide)
- **Le traitement et la vérification de la qualité de l'eau se font manuellement**
- **Mauvais état des revêtements de sol** (de la pataugeoire et entre le chalet et la pataugeoire)





Plan d'action - Proposé

Plan d'action - Proposé



- Réfection des aires de jeux 5-12 ans
- Restauration et réaménagement de la fontaine
- Réparation et restauration de la clôture



Plan d'action - Proposé



● Baseball

- Réfection du champ centre
- Mise au point des champs intérieurs
- Réfection du mobilier désuet
- Réfection des clôtures



Plan d'action - Proposé



- Aires de *Bocce* et de pétanque

- Ajout d'une bordure autour du terrain de pétanque afin d'en contenir la surface de jeu
- Possibilité d'ajout d'une boîte de rangement extérieur
- Remplacement et ajout de mobilier



Plan d'action - Proposé



- **Mobilier, sentiers et plantation**

- Remplacement du mobilier désuet
- Ajout de poubelles
- Réfection et réaménagement des sentiers
- Plantation d'arbres, d'arbustes et de vivaces



Plan d'action - Proposé



- **Nouveau chalet**

Création

- Espaces polyvalents pour les associations incluant entre autres, le club de l'âge d'or et l'association de baseball
- Espaces de rangement
- Espaces administratifs (bureaux)
- Espace familial **toutes saisons** avec cabines d'habillage
- Salles de bains avec accès extérieur et intérieur
- Douches extérieures

Plan d'action - Proposé



Création (suite)

- Ajout de fontaines à boire, de sorties d'eau et de sorties électriques
- Accessibilité universelle



Exemple de chalet : parc Ahuntsic



Plan d'action - Proposé



- **Nouvelle pataugeoire**
 - Nouvelle pataugeoire avec système de filtration
 - Aménagement extérieur attrayant
 - Nouveau mobilier
 - Espace ombragé



Plan d'action - Proposé



- **Échéancier préliminaire**

Début des travaux en 2016 se poursuivant en 2017





Conclusion

Conclusion



Mise en valeur du parc grâce aux aménagements suivants

- Nouveau chalet
 - Nouvelle pataugeoire
 - Ajout d'un système de filtration pour la pataugeoire
 - Réfection des aires de jeux 5-12 ans
 - Réfection des terrains de baseball
 - Réaménagement des sentiers
 - Plantation d'arbres
- 
- A photograph showing several children playing on a modern climbing structure at a park. The structure features a curved metal frame with various platforms and ropes. The children are engaged in climbing and swinging activities. The background shows a clear blue sky and other park equipment.
- Ajout et remplacement du mobilier
 - Réfection de la fontaine



**Merci de
votre attention!**

Période de questions
et de commentaires