Rapport des travaux d'aqueduc 2018

Drainage par bornes d'incendie

Commentaires	
Date	Ces travaux sont effectués de jour seulement.
25-avr-18	Ils peuvent occasionner une basse pression et/ou de l'eau colorée de rouille.
	Laissez couler l'eau froide du bain pour clarifier en cas de coloration.

Employés	No. de séquence	Nom de rue	numéro de camion	Secteur
		Drainage		
Cul-de-sac		Rue Gilles		
		Rue Barrington Ouest		
		Rue Thorndale Ouest		
		Rue Champagne		
		Rue Sainte-Croix Est		
		Rue Bishop		
		Rue King		
		Rue Mayo		
		Rue Redwood		
		Rue Dominique		
Cul-de-sac		Rue Plaisance		
		Rue Saint-Louis		
		Rue Chestnut		
		Rue Parkinson		
		Boulevard des Sources (Adonis 4601)		
		Boulevard des Sources (Ford)		
		5e Avenue Nord		
		8e Rue		
		Place Jordan		
		Avenue Jean-Brillant		