Rapport des travaux d'aqueduc 2018

Drainage pour bornes d'incendie

Commentaires	
Date	**Ces travaux sont effectués de jour seulement.**
	Ils peuvent occasionner une basse pression et/ou de l'eau colorée de rouille.
14-juin-18	**Laissez couler l'eau froide du bain pour clarifier en cas de coloration.**

Activité	No. de séquence	**Nom de rue**	numéro de camion	Secteur
Drainage	14	Rue Wagner		2
Unidirectionnel	15	Rue de Bristol		2
	16	Rue de Bristol		2
	17	Rue Maplewood		2
	18	Rue Maplewood		2
	19	Rue de Namur		2
	20	Rue de Namur		2
	21	Rue Aragon		2
Drainage	35	Rue Louis-Fréchette		5
Unidirectionnel	36	Rue O'Connell		5
	37	Rue O'Connell		5
	38	Rue Parker		5
	39	Rue Parker		5
	40	Rue Elgin		5
	41	Rue Orchard		5
	42	Rue Orchard		5