Rapport des travaux d'aqueduc 2018

# Drainage pour bornes d'incendie

| Commentaires | |
|---|---|
| **Date** | **Ces travaux sont effectués de jour seulement.** |
| | |
| | **Ils peuvent occasionner une basse pression et/ou de l'eau colorée de rouille.** |
| | |
| **14-juin-18** | **Laissez couler l'eau froide du bain pour clarifier en cas de coloration.** |
| | |

| Activité | No. de séquence | **Nom de rue** | numéro de camion | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| **Drainage** | 14 | Rue Wagner | | 2 |
| **Unidirectionnel** | 15 | Rue de Bristol | | 2 |
| | 16 | Rue de Bristol | | 2 |
| | 17 | Rue Maplewood | | 2 |
| | 18 | Rue Maplewood | | 2 |
| | 19 | Rue de Namur | | 2 |
| | 20 | Rue de Namur | | 2 |
| | 21 | Rue Aragon | | 2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Drainage** | 35 | Rue Louis-Fréchette | | 5 |
| **Unidirectionnel** | 36 | Rue O'Connell | | 5 |
| | 37 | Rue O'Connell | | 5 |
| | 38 | Rue Parker | | 5 |
| | 39 | Rue Parker | | 5 |
| | 40 | Rue Elgin | | 5 |
| | 41 | Rue Orchard | | 5 |
| | 42 | Rue Orchard | | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |